

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

Multistrato in Pioppo mm 10 x 920 x 2520



Compensato, multistrato, pioppo, monte, bricolegnostore

Brico Legno Store

Tecno Wood
Via Ettore D'Amore



Il multistrato di Pioppo è un pannello di ottima qualità e produzione nazionale, la cui superficie è piuttosto uniforme, con una buona finitura a vista e garantisce una maggiore stabilità strutturale rispetto ai pannelli di produzione estera in quanto composto da un maggior numero di strati.

~~Prezzo base, tasse escluse~~ 45,00 €

Prezzo con sconto 31,98 €

Prezzo di vendita 39,02 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 38,86 €

Sconto -6,89 €

Ammontare IVA 7,04 €

Di solito spedito in 3-5 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Il **multistrato di Pioppo** è un pannello di ottima qualità e **produzione nazionale**, la cui superficie è piuttosto uniforme e con una buona finitura a vista.

Il pannello di multistrato in Pioppo, si distingue dalle altre tipologie di multistrato per la sua

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

versabilità e semplicità di lavorazione mediante l'utilizzo di strumenti manuali, sia da parte di professionisti che hobbisti, ciò lo rende uno dei pannelli più usati nell'ambito della falegnameria hobbistica e professionale.

L'ambito di utilizzo di questo pannello è molto vasto, viene infatti utilizzato per la realizzazione di elementi, mobili e strutture da interno, rivestimento ad altre lavorazioni o strutture già esistenti, espositori, cassonature, antine o altri elementi di decoro pantografati.

Il pannello di multistrato pur essendo di buona fattura, sarà da considerare comunque allo stato semilavorato in quanto necessita di lavorazioni come sezionamento a misura, levigatura e bordatura sui profili di taglio. Il pannello di produzione nazionale inoltre, garantisce una maggiore **stabilità strutturale** rispetto al pannello di produzione estera in quanto composto da un maggior numero di strati.

Caratteristiche:

Spessore: 10 mm

Dimensioni: 920 x 2520 mm

Numero Strati: 5

Prevista presenza di imperfezioni e macchie sulla superficie del pannello

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.